

**Sistema de Abastecimento de Dagorda
2º Trimestre de 2009**

Paramêtros CR1	Valor parametrico	Análises Realizadas			Nº analises previstas	Nº analises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	(
		06-04-2009	04-05-2009	01-06-2009							
Ecoli	0	0	0	0	3	3	100%	0	0	100%	
Bacléas Coliformes	0	0	0	0	3	3	100%	0	0	100%	
Desinfectante residual	---	0,13	0,23	0,32	3	3	100%	0,32	0,13	---	

Paramêtros CR2	Valor parametrico	Análises Realizadas			Nº analises prevista	Nº analises realizadas	% realizadas	Valor Max	Valor min	% que cumpre	(
		06-04-2009									
Amónio	0,5	<0,02			1	1	100%	0	0	100%	
Cheiro	3	0			1	1	100%	0	0	100%	
Sabor	3	0			1	1	100%	0	0	100%	
Alumínio	200	76			1	1	100%	76	76	100%	
Condutividade	2500	52			1	1	100%	52	52	100%	
Cor	20	<2			1	1	100%	0	0	100%	
Nº Colónias a 22°C	---	4			1	1	100%	4	4	---	
Nº Colónias a 37°C	----	2			1	1	100%	2	2	---	
Manganés	50	<15			1	1	100%	0	0	100%	
Oxidabilidade	5	<1			1	1	100%	0	0	100%	
Clostridium perfringens	0	0			1	1	100%	0	0	100%	
PH	6,5 a 9,0	8			1	1	100%	8	8	100%	
Turvação	4	<0,5			1	1	100%	0	0	100%	